Eingänge im Haus 14/15 restauriert

Auch im Haus 14/15 der Handelsschule Holstenwall bröckelte der Sandstein. Hier allerdings nur an den beiden Hauseingängen.

Haus Holstenwall 15

Haus Holstenwall 14

Neu hergestellte Teile für die Eingänge.

Nach einigen Monaten wird man nicht mehr feststellen können, an welcher Stelle die neuen Sandsteinteile den Eingang ergänzen und damit erhalten.

Bauarbeiten lenken den Blick auch neu auf die vielen Verzierungen, die das Gebäude aufweist (siehe Bildergalerie)

Text und Fotos: Harald Gragen